


CALIBRE LOS TERMOMETROS FRECUENTEMENTE


Asegure que las temperaturas sean precisas!

Método de Agua Helada



- Llene un vaso grande con hielos machacados
- Añada agua del grifo hasta que llene el vaso
- Revuelva bien la mezcla
- Ponga el termómetro o el tubo probador en el agua helado hasta que la area del sensor este completamente sumergida
- Espere 30 segundos 32°F
- Sostenga fuerte la tuerca para ajustarla con la llave inglesa o alicates y darle vueltas a la cabeza del termómetro hasta que diga 32°F

Método de Agua Hervida



- Hierva agua limpio del grifo en un sartén grande.
- Ponga el termómetro o el tubo en el agua hervido hasta que la area del sensor este completamente sumergida.
- Espere 30 segundos 212°F
- Sostenga fuerte la tuerca para ajustarla con la llave inglesa o alicates y darle vueltas a la cabeza del termómetro hasta que diga 212°F (100°C) o la temperatura apta para hervir.

apuntes...

No permita que el tubo toque el fondo o los lados del sartén
El tubo del termómetro o del probador debe de quedarse en el agua hervido
Oprima el botón de RESET en el termómetro digital para ajustar los resultados